


ETAPA 1 + 2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- OBRUBY
- BETONOVÉ PÁSKY
- FRÉZOVÁNÍ
- POPŘ. POKLADKA SPODNÍ VRSTVY




LETS

NÁVRH PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


SITUACE PŘÍLOHA č. 1/18_km 211 RK20230810

Zpracoval dne: 10.02.2023
Jiří Látava +420 606 642 047, e-mail: info@lets.cz
LETS DZ s.r.o.
5. květen 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ETAPA 3 + ETAPA 4 POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV



POZOR
SILNICE III/3155
BRANDÝS N. O.
UL. ŽEROMOVA
UZÁVŘENA



LETS
NÁVRH PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
SITUACE PŘÍLOHA 2 / 8
Zpracoval dne 16.02.2023
Jiří Lichner +420 606 642 937, e-mail: info@lets.cz
LETS O.P.S.Č.
S. Křižák 1378, 516 01 Ryčezov nad Kněžnou

ETAPA 3 POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV



LETS

NÁVRH PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SITUACE PŘÍLOHA č. 3 / 8, ka 20230810

Zpracoval dne: 16.02.2023
Jiří Látka +420 606 642 047, e-mail: info@lets.cz
LETS D2 s.r.o.
3. kofina 1373, 516 01 Rybníky nad Křesovými



V Lukách


žerotinova

Zerottinova

ETAPA 3 POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV



ETAPA 4
ZDRSŇUJÍCÍ NÁTĚR
POJÍZDNÝCH PLECHŮ MOSTU



ETAPA 5 ZDRŠŇUJÍCÍ NÁTĚR POJÍZDNÝCH PLECHŮ MOSTU

